

M-51

Inspecties veilig uitvoeren aan meetinrichtingen

versie 15-04-2026

Opdracht en aanwijzing

Meetinrichtingen

Je krijgt de opdracht van een WV-G_{MV}, via een werkplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een THP-G_{MV} of VOP-G_{MV} zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.

Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Blokkering vluchtwegen.

Maatregel: Zorg dat je vluchtwegen kunt gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Antistatische en vlamvertragende werkkleding



Gehoorbescherming



Bij werkzaamheden langs de weg: reflecterende kleding

M-51

Inspecties veilig uitvoeren aan meetinrichtingen

versie 15-04-2026

Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur met akoestisch en optisch signaal



Brandblusser (klasse A/B/C) van minimaal 2 kg



Blusdeken

Werkwijze

Vorbereiding

- Stap 1** Voor en tijdens de werkzaamheden moet ook aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:
- Meet, voordat je een gastechnische bedrijfsruimte betreedt, eerst de gasconcentratie om en in de ruimte. Meet je een gasconcentratie > 10% LEL, betreedt dan deze ruimte niet. Geef het door aan de WV.
 - Ga je (de)montagewerkzaamheden verrichten dan moet je werken volgens VWI M-09 of M-53.



Let op!

- Gelden er extra voorwaarden en/of instructies van derden? Volg ze dan op.

Uitvoering

- Stap 2**
- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
 - Tref de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
 - Zet alle deuren van de gasruimte open. Zet ze goed vast zodat ze open blijven staan.
 - Voer de inspectie uit volgens de bedrijfsafspraken.
 - Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.
 - Controleer of de deuren en eventuele hekken goed dicht zijn, als je het gebouw en/of terrein verlaat.

Beëindiging

- Stap 3** Meld je werk gereed volgens de geldende bedrijfsafspraken.